

■ PROTECCIÓN SOLDADOR

**MASCARA FOTOSENSIBLE STRONG  
WELDER 800**

# ÍNDICE

## CONTENIDO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>SKU</b>                        | 01 |
| <b>ESPAÑOL</b>                    |    |
| Características                   | 02 |
| Instrucciones de montaje y ajuste | 02 |
| Instrucciones de limpieza         | 04 |
| Certificaciones                   | 06 |
| Garantía                          | 06 |

**SKU**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 904046 | Mascara fotosensible Strong Welder 800 |  Argentina |
| 904046 | Mascara fotosensible Strong Welder 800 |  Brasil    |
| 904046 | Mascara fotosensible Strong Welder 800 |  Colombia  |
| 904046 | Mascara fotosensible Strong Welder 800 |  México    |
| 904046 | Mascara fotosensible Strong Welder 800 |  Perú      |

## CARACTERÍSTICAS

- Máscara para soldar profesional fabricada en resina termoplástica provista de arnés para sujeción a la cabeza con ajuste de altura perímetro y ángulo. Equipada con filtro de oscurecimiento automático que se activa en presencia del arco eléctrico de soldadura (fotosensible).
- Máscara de diseño ergonómico y liviano. Adaptable al casco.
- Filtro de oscurecimiento automático.
- La máscara STRONG WELDER es compatible con los filtros LIBUS Serie 1000 1500 y 2000.
- Panel frontal reflectante del calor.
- Ajuste externo del grado de filtrado.
- Cobertura del cuello extendida.
- Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Clase óptica:** 1/1/1/2

**Campo Visual:** 92x42 mm

**Tamaño Cartucho:** 110x90 mm

**Grado de Filtrado:** DIN9-13

**Estado Claro DIN4**

**Control:** Externo

**Protección UV/IR DIN 16**

**Sensores:** 2

**Encendido:** Automático

**Energía:** Celda Solar + Batería recambiable.

**Tiempo de conmutación:** 1/25,000 sec

**Sensibilidad:** Ajuste de forma continua. Comando interno.

**Retardo:** 0.2 - 0.8 sec

**Presentación Tig:** ≥10 amps /DC; ≥ 10 amps /AC


**Modo amoldado:** SI

**Temperatura de Operación:** -5°C to +55°C

**Temperatura de Almacenamiento:** -20°C to +70°C

**Aplicaciones:** Electrodo recubierto (CC&CA); TIG (CC, CC Pulsado); TIG (CA Pulsado); MIG/MAG; MIG/MAG Pulsado; PLASMA Corte/Soldadura; AMOLADO; No aplica a soldadura Láser ni OXIACETILÉNICA

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



### MODO DE USO

1. El producto ya está ensamblado para su uso pero el usuario debe realizar los ajustes que siguen antes de soldar.
2. Tome la máscara y gire la perilla de la cremallera en sentido anti-horario para abrir la banda horizontal.
3. Ajuste la banda vertical a pines de acuerdo a la altura de su cabeza.
4. Colóquese la máscara y ajuste la cremallera al perímetro de su cabeza girando la perilla en sentido horario.
5. Repita los pasos anteriores hasta que la máscara quede confortable pero firme a la cabeza.
6. El ángulo de visión de la máscara puede ajustarse ubicando el perno del posicionador en los últimos orificios.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### USO Y ADVERTENCIAS

1. LEA COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. NO HACERLO PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.
2. El proceso de soldadura emite radiación ultravioleta visible muy intensa e infrarroja que pueden provocar daños severos en ojos y rostro. La máscara brinda protección frente a estas radiaciones pero debe ser utilizada ajustando el grado de filtrado adecuado conforme las recomendaciones de la norma EN169 EN379 o equivalente. El filtro fotosensible no brinda protección contra impactos a gran velocidad. Utilice un anteojos de seguridad certificado para impacto de partículas a alta velocidad ("EN166F"0 Z87+") bajo la máscara. Verifique grado de protección seleccionado antes de usar la máscara. Nunca utilice este producto sin filtro de soldadura. No utilice este producto sin los cubrefiltros. Sustituya el filtro cubrefiltros o la máscara ante cualquier evidencia de daño que pudiera afectar la función de protección especificada. El proceso de soldadura siempre debe iniciarse con la máscara en posición de trabajo. Este producto está fabricado con materiales de los que no se espera que produzcan efectos adversos al contacto con la piel; sin embargo podría presentarse alguna reacción en usuarios con alta sensibilidad. Estas máscaras de soldar no brindan protección en procesos de soldadura/corte laser. La máscara modelo 2000 está diseñada para soldadura eléctrica y oxiacetilénica. Los modelos 800 1000 y 1500 están diseñados para soldadura eléctrica. No coloque la máscara ni el filtro fotosensible sobre una superficie caliente. No intente abrir ni retirar el filtro fotosensible ya que puede resultar dañado. No haga ninguna modificación en el filtro ni en la máscara. No utilice piezas de repuesto que no sean provistas por LIBUS. Las modificaciones y las piezas de repuesto no autorizadas invalidarán la garantía y expondrán al operador al riesgo de sufrir una lesión. Si el filtro fotosensible no se oscurece en presencia del arco deje de soldar inmediatamente y comuníquese con su supervisor o con su distribuidor. Reemplace en forma regular el lente de protección de la cubierta delantera
3. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA: los modelos 1500 y 2000 funcionan con batería externa (provista) por lo que requieren su instalación antes de cualquier uso. No hacerlo provocará lesiones graves. Vea el apartado INSTALACIÓN / REEMPLAZO DE BATERIAS.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Limpie con agua tibia y jabón neutro y seque con un paño que no raye los oculares. Para desinfectar utilice una solución sanitizante de 20ml de hipoclorito de sodio de 10 litros de agua o similar. Nunca utilice solventes.
2. Proteja el filtro fotosensible (conjunto lente filtrante – sensores de arco – celda solar) del contacto con líquidos y suciedad. Nunca moje o sumerja en líquidos el filtro fotosensible. Mantenga limpios los sensores de arco y la celda solar usando un pañuelo de papel que no deje pelusas. No toque el LENTE FILTRANTE.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y OPERACIÓN.

1. Temperatura de almacenamiento: -20° C a + 70 ° C / humedad relativa ambiente < 80%.

Temperatura de operación: -10 ° C A + 55° C. La máscara de soldar fotosensible debe almacenarse en un área seca fresca y alejada de la luz solar.

## CERTIFICACIONES

Las máscaras de soldador LIBUS STRONG WELDER modelos 800 1000 1500 y 2000 brindan protección de los ojos y la cara del usuario conforme los requisitos de la norma EN 175 y EN379 por estar equipadas con un filtro automático (otosensible) de grado de protección variable y continuo de 9 a 13 (modelos 8001000 y 1500) y 5 a 8 o 9 a 13 (modelo 2000).

## GARANTÍA

LIBUS® reemplazará o reintegrará el precio de compra del producto si este presenta defectos en el material en su fabricación o no cumpla con cualquiera de las garantías escritas. Esta garantía es exclusiva permanente y válida por 2 años a partir de la fecha de entrega del producto. LIMITE DE RESPONSABILIDAD: Excepto por lo dispuesto anteriormente LIBUS® no será responsable por pérdida o daño directo indirecto incidental especial o consecuente que resulte de la venta uso o mal uso del producto o de la incapacidad del usuario para utilizar dichos productos. VIDA ÚTIL: la vida útil de este producto no puede predeterminarse ya que dependerá de las condiciones de uso. En las condiciones de almacenamiento indicadas el plazo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada sobre el producto.